MuchColours

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FINISHING VETRO TRASPARENTE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto	:	FINISHING VETRO TRASPARENTE
Codice prodotto	:	N.D.
Uso	:	Inchiostro serigrafico reticolabile
Società	:	MUCHCOLOURS SRL Via Fosso Foreste snc 65016 Montesilvano (PE) ITALIA
Telefono	:	+39 085 4450572
Telefax	:	+39 085 9433382
Indirizzo email	:	info@muchcolours.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nocivo

Componenti pericolosi : resina epossidica bisfenolo A PM >700<1200Butilglicole

Frasi "R" :
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto conla pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Frasi "S" :
Non respirare aerosol.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Natura chimica	:	Inchiostro serigrafico reticolabile

Componenti pericolosi :

Componenti	No. CAS	No. CEE	Simbolo(i)	Frasi "R"	Concentrazione [%]
Butilglicole	111-76-2	603-014-00-0	Xn	R20/21/22, R36/38	>= 30 - < 50
resina epossidica bisfenolo A PM >700<1200	25068-38-6		Xi	R43, R36/38	>= 50 - <= 100

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.

Dopo Inalazione : Portare l'infortunato all'aria aperta.
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

Dopo Contatto con la pelle : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.
Non usare solventi o diluenti.
Disporre docce sul posto di lavoro

Dopo Contatto con gli occhi : Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita per almeno 10 minuti.
Rimuovere le lenti a contatto.
Consultare un medico.
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro

Dopo Ingestione : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico.
Tenere a riposo.
Non provocare il vomito.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati : Usare spruzzi d'acqua, sapone resistente all'alcool, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica
Mantenere i contenitori e l'ambiente circostante fresco con spruzzi d'acqua.

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza : NON usare getti d'acqua.

Pericoli specifici contro l'incendio.	:	Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente prodotti dicombustione pericolosi (consultare la sezione 10). L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute. Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità delle fiamme. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.
Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco	:	Indossare, se necessario, apparecchio per autorespirazione.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni per le persone	:	Il materiale può rendere scivolose le superfici.
Precauzioni ambientali	:	Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
Metodi di bonifica	:	Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. Contenere e raccogliere quanto versato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13)
Ulteriori suggerimenti	:	Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

Consigli per l'utilizzo sicuro : Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8).
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Non inalare vapori o nebbie.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Mescolare bene prima dell'uso
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso

Immagazzinamento

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Osservare le indicazioni sull'etichetta.
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C, in un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e dalla luce diretta
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Componenti con limiti di esposizione

Componenti	No. CAS	Valore [mg/m^3]	Valore [ppm]	Base
Butilglicole	111-76-2	98,00	20,00	

Protezione individuale

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non eccedere i limiti d'esposizione professionale.
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se praticabile, tramite un aspiratore locale.
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio respiratorio di protezione.

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate una volta che la pelle è già stata esposta.
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle.

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

Protezione della pelle e del : Il personale deve indossare indumenti protettivi.

corpo	Dopo il contatto lavare a fondo la pelle.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Forma fisica	:	liquido
Punto di infiammabilità	:	> 63 - 100 °C
Densità	:	1,09 g/cm3
Viscosità	:	> 60 s Sezione: 6 mm Metodo: 2431 '84 (ISO 6)
Residuo Secco	:	65 %

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare	:	I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle condizioni prescritte di utilizzo. Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo originale evitandone il travaso
Reazioni pericolose	:	Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità inalatoria acuta	:	L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali quali: Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e perdita di conoscenza.
Irritazione della pelle	:	Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la rimozione del grasso naturale della pelle e la conseguente disidratazione. Il prodotto può essere assorbito attraverso la pelle.
Butilglicole		OSSERVAZIONI SULL'UOMO: probabile dose orale letale:50-500 mg/Kg. El seguito di esposizioni ripetute e/o prolungate causa mal di testa, sonnolenza, debolezza, balbuzie, tremore, offuscamento della vista, albuminuria e dannia al midollo osseo.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ulteriori Informazioni	:	Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Prodotto	:	Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR	:	Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.
IATA	:	Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.
IMDG	:	Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:
- resina epossidica bisfenolo A PM >700<1200
- Butilglicole

Simbolo(i)	:	Xn	Nocivo
Frasi "R"	:	R20/21/22	Nocivo per inalazione, ingestione e contatto conla pelle.
		R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
		R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Frasi "S"	:	S23	Non respirare aerosol.
		S24	Evitare il contatto con la pelle.
		S26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
		S36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Normativa nazionale

la Germania

Classificazione di rischio, secondo il BetrSichV (Germania)	:	non applicabile
Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)	:	contaminante dell'acqua

16. ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni

Butilglicole	R20/21/22	Nocivo per inalazione, ingestione e contatto conla pelle.
	R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
resina epossidica bisfenolo A PM >700<1200	R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
	R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momentodella pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e losmaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.